

**Freisetzung von Schadstoffen durch Tätigkeit:  
Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmetallen > 2t/h**

**Schadstofffrachten in kg/ Jahr**

**Jahr: 2011**

Stand der Daten: 12.12.2025

Stoff	Freisetzung in			Verbringungen mit dem Abwasser
	die Luft	das Wasser	den Boden	
Kupfer und Verbindungen (als Cu)	-	-	-	62
Zink und Verbindungen (als Zn)	-	-	-	230