

## Freisetzungen von Schadstoffen durch Tätigkeit: Eisenmetallgießereien >20 t/d

Schadstofffrachten in kg/ Jahr

Jahr: 2007

Stand der Daten: 12.12.2025

Stoff	Freisetzungen in			Verbringungen mit dem Abwasser
	die Luft	das Wasser	den Boden	
Arsen und Verbindungen (als As)	43	-	-	-
Benzol	101.982	-	-	-
Blei und Verbindungen (als Pb)	-	-	-	96
Cadmium und Verbindungen (als Cd)	19	-	-	-
Chrom und Verbindungen (als Cr)	289	-	-	-
Cyanide (als Gesamt-CN)	-	-	-	185
Cyanwasserstoff (HCN)	1.168	-	-	-
Distickoxid (N <sub>2</sub> O)	11.000	-	-	-
Feinstaub (PM <sub>10</sub> )	234.000	-	-	-
Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> )	345.000.000	-	-	-
Kohlenmonoxid (CO)	2.681.000	-	-	-
Kupfer und Verbindungen (als Cu)	-	-	-	239
Nickel und Verbindungen (als Ni)	156	-	-	132
NMVOC	265.000	-	-	-
Phenole (als Gesamt-C)	-	-	-	3.875
Quecksilber und Verbindungen (als Hg)	16	-	-	-
Stickoxide (NO <sub>x</sub> /NO <sub>2</sub> )	173.311	-	-	-
Zink und Verbindungen (als Zn)	1.862	738	-	472